




Chinchilla



Linea



UADI



Kathedral großgehämmert



Satinato weiß



Altdeutsch K



Masterpoint



Drahtglas



Mastercarré



Ornament 504



Reflo

## WICHTIGE HINWEISE

**Ziergläser** lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Übereinstimmung mit den Originalen darstellen. Um Missverständnissen vorzubeugen, vergleichen Sie bitte die Mustergläser bei Ihrem Internorm [1<sup>st</sup>] window partner.

### Bildung von Tauwasser

Aus physikalischen Gründen kann es bei **Verbundfenstern** unter gewissen klimatischen Bedingungen zur Tauwasserbildung bzw. zum Beschlagen der äußeren Glasscheibe im Scheibenzwischenraum, in dem sich der Sonnenschutz befindet, kommen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch bei Isolierglas auf der Innen- und Außenseite Tauwasser auftreten. Bei Isoliergläsern mit hoher Wärmedämmung kann es aufgrund niedriger Oberflächentemperaturen des Isolierglases zu Tauwasser- oder Eisbildung kommen, wenn die Luft sehr rasch abkühlt und so der maximale Sättigungspunkt der Luft an Wasserdampf überschritten wird. Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Tauwasser finden Sie auf unserer Homepage in der „Internorm Fibel für Gebrauchsanweisung, Pflege, Wartung, Garantien“.